

## ABS 装着車両の速度計に関する 改善対策(リコール)について

2012年モデルでABSを装着している一部車両について、搭載されている速度計に赤色ABS警告ランプが搭載されており、そのままご使用いただくと保安基準不適合となる恐れがあります。このため、KTMは国土交通省にリコール・改善対策として届け出をし、対象車両の速度計について黄色ABS警告ランプを搭載した対策済み速度計と無料で交換させていただきます。

KTM(KTM ジャパン・代表取締役ミヒヤエル・シャノー)は、2012年モデルABS装着車両について、国土交通省に速度計に関するリコール・改善対策の届け出をいたしました。KTM モーターサイクルをご愛用いただいております皆さまには、ご迷惑をおかけいたしますこと衷心よりお詫び申し上げます。

つきましては大変恐縮ですが、お近くのKTM正規ディーラーにご連絡いただき、リコール対策作業(無償)をお受けくださいますようお願い申し上げます。

今後とも品質の向上に努めますと共に信頼回復に全力を挙げる所存ですので末永くご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

- ◆リコール届出番号 : 外-1851〔速度計(ABS警告ランプ)〕
- ◆リコール開始日 : 平成24年6月29日
- ◆対象車両 : 2012年式 690DUKE、990ADVENTURE 990SM T、990SM R

- ◆対策作業内容 : 対象車両の速度計を黄色ABS警告ランプの対策品と交換いたします。
- ◆ご連絡先 : お取引をいただいております正規販売店またはお近くの正規ディーラーまでご連絡ください。最寄りの店舗がご不明の際などは当社HPなどをご参考にしてください。  
<http://www.ktm-japan.co.jp>

お願い : 迅速に作業を行うため、お問合せの際できるだけ作業日時をご予約くださいますようお願いいたします。スピーディな作業実施に努めますが、場合によってはお客様の車両をお預かりさせていただくことがありますので、予めご了承ください。ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。



■2012年式 690 DUKE



■2012年式 990 ADVENTURE



■2012年式 990 SM T



■2012年式 990 SM R

※リコール対象車両の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。

このプレスリリースを掲載いただき、お客様からの問い合わせ先を記載する場合は、  
「KTM JAPAN 株式会社 TEL:03-3527-8885」と記載をお願いいたします。

### メディア関係者各位

この件に関するお問い合わせ: KTM JAPAN 株式会社 担当:野口  
〒135-0063 東京都江東区有明 2-5-7 TOC 有明ウエストタワー9F  
TEL: 03-3527-8885 FAX: 03-3527-8890 HP: <http://www.ktm-japan.co.jp/>